

Département *GARD* Commune *CALVISSON*
Arrondissement *NIMES* Canton *SOMMIERES*

Monument *Eglise paroissiale St Saturnin*
Situation exacte *dans le village*

Propriétaire *la commune*
Adresse
Profession

Nature de la protection proposée *Inscription à l'Inventaire Supplémentaire*
Etendue *des M.H*
d'ensemble de l'Edifice

Epoques de construction *XV^e siècle*

Etat de conservation *Bon état dans l'ensemble*
Deux contreforts nord ont glissé de 0m 15 horizontalement
un a été repris, l'autre dont la maçonnerie est désorganisée
ainsi que celle du mur paraissant cependant dans un état stationnaire
Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques :

Abbi Goffin "Dictionnaire top. stat. et hist. du diocèse de Nîmes"
Hubert Rouger "Calvisson" p 126

Documents graphiques et photographiques connus :

Historique


L'église élevée dans les premiers siècles de l'ère chrétienne est recensée en 1156 mais de cette église il ne reste rien semblable - f. il -

L'église actuelle fut achevée en 1486, détruite pendant les troubles religieux, un bailli en langue d'oc daté de 1482 donne la description des travaux, de molition des pilastres ronds de la muraille du midi; "ouverture de croisées d'ogives", construction de 2 travées semblables à celles déjà construites "Le chœur était traversé dans toute sa longueur par une sacristie voûtée"

Fut réparé et transformé deux siècles après en 1665
1666, incendiée en 1703 sans être endommagée dans son gros œuvre puis elle tombe en délabement après la Révolution

Description sommaire
(avec plan schématique)

en 1816 la municipalité la fit réparer et depuis 1819 elle a conservé sa forme actuelle -



L'église de Calvissou a une nef large et unique cette nef de 4 travées est voûtée sur croisées d'ogives, des piles polygonales reçoivent les retombées des ogives et les doubleaux

de la nef est éclairé au sud par des baies à lancettes et rose, à l'ouest par une rosace au dessus du porche. Le bas côté sud avait des chapelles latérales dont on voit

encore le départ d'ogives et les formerets, ces chapelles ont disparu seuls de petits appendis sans caractère les remplacent entre les contreforts. Le chevet de cette église est plat mais se divise en trois parties la partie centrale abritant l'autel fait saillie à l'extérieure et s'éclairé par une baie à lancette, deux contreforts normaux aux angles la contrebute à l'extérieure, les chapelles de chaque côté de l'autel n'ont pas de contreforts aux angles mais d'autres contreforts à 45° les contrebute et correspondent à la voûte de la nef.

Date :

10 juillet 1946

Signature :

de la Roche

Ne rien coller sur cette fiche

15 juillet 1947

de la Roche